

PEKOS LUX 250

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓓ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**







Ⓐ **Instrukcja montażu**

Ⓔ **Инструкция по монтажу**

Ⓘ **Istruzioni di montaggio**



Ⓐ **Návod na montáž**


Ⓓ **Instrucțiunile de montaj**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručniku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.






WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	571	2468	16	1
2	571	2468	16	1
3	2100	575	16	1
4	2100	575	16	1
5	1998	571	16	1
6	1998	571	16	1
7	70	2468	16	2
8	2030	495	2,5	5
9	1267	496	16	1
10	1267	496	16	1
11	566	484	16	4
12	571	976	16	1
13	240	995	16	4
14	200	400	16	4

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	200	400	16	4
16	180	918	16	4
17	408	928	2,5	4
18	130	995	16	2
19	120	400	16	2
20	120	400	16	2
21	70	918	16	2
22	408	928	2,5	2
23	571	976	16	2
24	2022	496	16	1
25	2022	496	16	1
26	2022	496	16	1
27	976	100	16	1



K19
x...(2)

R5
x...(4)
G4
4x16 x...(38)

R4
187mm x...(8)
R3
300mm x...(6)

W4
x...(150)
G8
4x25 x...(14)

S5
965mm x...(2)
I7a
ø18 x...(4)

A1
ø7x50 x...(28)
I7b
ø18 x...(4)

S18
x...(4)
F1
x...(24)

E9
x...(7)
E17
x...(1)

H10
400mm x...(4)

I9a
ø13 x...(24)
K1
ø15x12 x...(10)

K5
x...(8)
W2
x...(1)

B1
ø8x35 x...(72)
P4
x...(8)




D3
x...(7)
C4
x...(11)

C3
x...(7)
D4
x...(11)


M29
x...(8)
S17
x...(40)

S1
1995mm x...(2)
G1
5x11 x...(32)












I



K1		B1	
Ø15x12	x...(2)	Ø8x35	x...(20)





||

B1
ø8x35 x...(6)

H10
400mm x...(4)

G1
4x13 x...(16)


G6
3x13 x...(2)

P4
x...(2)



S18
x...(2)




D4
x...(3)

D3
x...(7)




III


S18  x...(1)	D4  x...(8)	P4  x...(4)	G6  3x13 x...(1)
			B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(22)






IV



A1	W2
	
ø7x50	x...(1)
x...(8)	











A1
ø7x50 x...(12)

W2
x...(1)






K19
x...(2)



VII




$a=b$







W4 x...(110)	S17 x...(40)	S1 1995mm x...(2)
---------------------	---------------------	--------------------------


VIII





x2






x2






x2





x2















A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(4)	K5  x...(4)	K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(4)	B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(16)	W4  x...(20)
				W2  x...(1)

IX








G1  4x13 x...(8)	M29  x...(4)	E9  x...(2)	G8  4x25 x...(4)
	H10  400mm x...(2)		G6  3x13 x...(8)

X










XI




G1  4x13 x...(8)	M29  x...(4)	E9  x...(2)	G8  4x25 x...(4)
	H10  400mm x...(2)		G6  3x13 x...(8)



XII



S5 965mm x...(2)	I7b ø18 x...(4)	I9b ø13 x...(4)	I7a ø18 x...(4)	I9a ø13 x...(24)
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------




XIII







G8	
4x25	x...(2)
E9	
	x...(1)
C3	
	x...(7)
G4	
4x16	x...(14)
E17	
	x...(1)
G6	
3x13	x...(2)








XIV






G8		C4	
4x25	x...(4)		x...(11)
E9		G4	
	x...(2)	4x16	x...(22)




XV



XVI



XVII



XVIII

