





POZYCJONOWANIE LISTEW SKIRTING POSITIONING ROCKPOSITIONIERUNG MODERN 1



Przed naklejeniem wyczyścić
powierzchnię
Clean the surfaces before sticking
Reinigen Sie die Oberflächen vor
dem Aufkleben



Listwa pozycjonująca
Positioning bar
Positionierungsstange

