

Nadstawka LATI D-2

Ⓓ Montageanleitung

ⓃⓁ Handleiding voor de montage

ⓉⓇ Montaj talimatı

ⓕ Notice de montage

ⒸⓏ Montážní návod

ⓗⓞ Szerelési útmutató

ⒼⒷ Assembly Instructions







Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓡⓞ Инструкция по монтажу

Ⓡⓣ Istruzioni di montaggio



ⓈⓀ Návod na montáž

Ⓡⓞ Instrucțiunile de montaj




**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručniku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.





WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE




No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
31	575	999	16	1	1/1
32	434	575	16	1	1/1
33	434	571	16	1	1/1
34	434	575	16	1	1/1
35	428	469	16	1	1/1
36	552	475	16	1	1/1
37	552	475	16	1	1/1
38	428	469	16	1	1/1
39	442	986	2,5	1	1/1




A1  ø7x50 x...(10)	K6  x...(2)	Z3  ø15x12 x...(4)	D4  PZ350D x...(4)	C4  Z350D x...(4)	F1  x...(1)
G4  4x16 x...(8)	B1  ø8x35 x...(17)	W2  x...(1)	E17  x...(2)	G6  3x13 x...(4)	W4  x...(22)

B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(15)	Z3  $\varnothing 15 \times 12$ x...(4)	D4  PZ350D x...(4)
---	---	--




I




II





K6  x...(2)






III

A1  ø7x50 x...(4)	W2  x...(1)
---	---





IV

W2  x...(1)	A1  ø7x50 x...(6)
--	--




V







W4



x...(22)



$$a=b$$



VI


G4



4x16




x...(8)

C4




Z350D

x...(4)



VII

E17



x...(2)


G6



3x13

x...(4)

F1



x...(1)

