

GENUA 255

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(F) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(GB) Assembly Instructions








(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio




(SK) Návod na montáž



(RO) Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**


PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.















WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE




No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	581	2468	16	1	
2	581	2468	16	1	
3	2150	585	16	1	
4	2150	585	16	1	
5	2018	581	16	1	
6	2018	581	16	1	
7	100	2468	16	2	
8	2050	496	2,5	5	
9	2105	496	16	2	
10	100	976	16	2	
11	2105	496	16	1	
12	575	484	16	4	
13	2150	150	22	1	
14	2150	150	22	1	
15	575	976	16	4	
16	2105	496	16	2	
19	1274	155	22	1	
20	1274	155	22	1	



S5b  x...(1)	E17  x...(5)	G8  4x25 x...(20)	C3  x...(8)	C4  x...(12)
S5a  x...(2)	W4  x...(110)	G9  3x35 x...(14)	K1  ø15x12 x...(20)	D3  x...(8)
K19  x...(12)	I7  ø18 x...(20)	G4  4x16 x...(40)	K5  x...(8)	S1  2016mm x...(2)
S18  x...(6)	F1  x...(32)	G6  3x13 x...(6)	B1  ø8x35 x...(46)	P4  x...(12)
				W2  x...(1)






K1		B1	
Ø15x12	x...(4)	Ø8x35	x...(16)
		P4	
			x...(4)




D3  x...(8)

G6  3x13 x...(2)

K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(12)









K5  x...(8)



B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(12)






S18  x...(2)

P4  x...(4)









D4	 x...(12)	G6	 3x13 x...(4)	K1	 ø15x12 x...(8)
				B1	 ø8x35 x...(12)
				S18	 x...(4)









IV






V








VI



VII





$a=b$



W4  x...(110)	S17  x...(40)	S1  2016mm x...(2)
---	---	--




VIII




G9  3x35 x...(14)	B1  ø8x35 x...(6)	P4  x...(4)
---	--	---

IX


I7  ø18 x...(20)	F1  x...(32)	S5a  x...(2)
		S5b  x...(1)






X




XI







G4	
4x16	x...(16)
C3	
	x...(8)




XII



G4	
4x16	x...(24)
C4	
	x...(12)






E17

T







x...(3)

G8





4x25

x...(12)




XIV



E17

T



x...(2)

G8



4x25

x...(8)

