

GENUA rtv

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(F) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(GB) Assembly Instructions








(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio



(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curăţarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop usor umed. Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.



WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE


No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	450	1600	16	1
2	450	1600	16	1
3	450	328	16	2
4	446	328	16	1
5	446	328	16	1
6	446	512	16	1
7	344	1584	2,5	1
8	322	506	16	2
9	150	506	16	1
10	120	400	16	1
11	120	400	16	1
12	100	454	16	1
13	408	468	2,5	1


G6 3x13 x...(4)
H7 x...(1)
B1 ø8x35 x...(38)











K1 ø15x12 x...(22)	K5 x...(22)
A1 ø7x50 x...(2)	G29 6x11 x...(4)
L11 x...(3)	G36 3,5x13 x...(6)






C15 Z35CL x...(4)	D15 x...(4)	I12 x...(22)
W2 x...(1)	G4 4x16 x...(14)	W4 x...(45)










L11  x...(3)	K1  Ø15x12 x...(12)
G36  3,5x13 x...(6)	K5  x...(12)
	D4  x...(4)
	B1  Ø8x35 x...(30)







A1  $\varnothing 7 \times 50$ x...(2)	G6  3×13 x...(4)	H7  x...(1)	K5  x...(2)	B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(8)
	W2  x...(1)		K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(2)	W4  x...(4)


III



IV



V





VI

G29
6x11 x...(4)




H7
x...(1)




H7

G29





H7






G29




VII






$a=b$




VIII


L11  x...(3)





IX



X

C4		x...(4)
G4		x...(8)
4x16		x...(8)



XI

