

SZAFKA NAROŻNA

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓙ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions










Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓡ Инструкция по монтажу

Ⓡ Istruzioni di montaggio



Ⓚ Návod na montáž

Ⓡ Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir bezle temizleyin veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.






WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE









No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	576	507	16	1	
2	576	1065	16	1	
3	1980	575	16	1	
4	1980	575	16	1	
5	1980	575	16	1	
6	1894	575	16	1	

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
7	571	491	16	1	
8	571	1032	16	1	
9	552	475	16	1	
10	552	475	16	3	
11	70	507	16	2	
12	70	1032	16	2	



No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
13	100	1032	16	1	
14	1920	493	3	1	
15	1920	524	3	2	
16	1888	469	16	3	
17	1888	469	16	3	














		G36  3,5x13 x...(8)		K6  x...(4)	W4  x...(100)
I5  x...(3)	G18  6x33 x...(6)	L6  x...(2)		I7  x...(30)	D15  x...(3)
C19  Z35R0 x...(3)	D19  x...(3)			F1  x...(14)	C15  Z35CL x...(3)
S1  x...(1)	G4  4x16 x...(12)	K5  x...(22)	S5  x...(2)	G6  3x13 x...(4)	
S8  x...(4)	B1  ø8x35 x...(56)	K1  ø15x12 x...(30)	W2  x...(1)	P4  x...(14)	

I




- K1 $\varnothing 15 \times 12$ x...(20)
- K5 x...(10)
- B1 $\varnothing 8 \times 35$ x...(37)
- P4 x...(8)



II


I5  x...(3)

D19  x...(3)

G18  6x33 x...(6)











B1  Ø8x35 x...(15)

P4  x...(6)





K5  x...(6)

K1  Ø15x12 x...(10)



D15  x...(3)




III





IV




V





VI







VII






VIII



IX



$a=b$



W4


14

W4






x...(40)




X



☹ X




$a=b$





W4		x...(60)
S1		x...(1)


XI



1




2







S8		x...(4)
S5		x...(2)
F1		x...(12)
G6		3x13 x...(4)






XII

F1		B1		K6	
	x...(2)		ø8x35 x...(4)		x...(4)






XIII

C15		
Z35CL		x...(3)
G4		
4x16		x...(6)















XIV

C19		
Z35RO		x...(3)
G4		
4x16		x...(6)






XV









XVII




XVIII
A






G8	
4x30	x...(4)
E10	
	x...(2)




XVIII
B



G8	
4x30	x...(4)
E6	
	x...(2)



XVIII
C



E17	
	x...(2)
G6	
3x13	x...(4)

