

MAJORKA 103

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(F) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(GB) Assembly Instructions







(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio





(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiunile de montaj




**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**




PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.






WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	564	992	16	1
2	581	992	16	1
3	2150	585	16	1
4	2150	585	16	1
8	70	992	16	1
9	70	992	16	2
10	2080	504	3	2
11	531	992	16	1
12	533	992	16	1
13	1455	491	16	1
14	1455	491	16	1
19	253	986	16	2
20	200	450	16	2
21	200	450	16	2
22	180	934	16	2
23	458	950	3	2
24	70	992	16	1








H7 x...(2)	P4 x...(8)	G29 6x11 x...(8)	G36 3x13 x...(16)	G4 4x16 x...(12)	F1 x...(4)
E17 x...(3)	S1 x...(1)	K19 x...(12)	K1 ø15x12 x...(19)	K5 x...(7)	
I12 x...(19)	S5 x...(1)	W4 x...(70)	C15 Z35CL x...(6)	D15 x...(6)	
I17 x...(7)	A1 ø7x50 x...(7)	B1 ø8x35 x...(46)	S18 x...(2)	W2 x...(1)	



I










K1 
 $\varnothing 15 \times 12$ x...(11)



K5 
 x...(3)

B1 
 $\varnothing 8 \times 35$ x...(24)

P4 
 x...(4)



II



G36
3x13 x...(2)

D15
x...(6)









H7
x...(2)

S18
x...(2)







K1
Ø15x12 x...(4)

G29
6x11 x...(8)

B1
Ø8x35 x...(6)





K19









IV

S1 x...(1)





W4 x...(50)




$a=b$



V






S5  x...(1)	F1  x...(4)
--	--

VI x2


1

B1


A1





2



3



4



5


G36



3x13


x...(8)

H7



x...(2)

K5



x...(4)

B1



ø8x35

x...(16)


A1



ø7x50

x...(4)

W2



x...(1)


K1



ø15x12


x...(4)




W4




x...(10)


VII


C15		G4	
Z35CL	x...(6)	4x16	x...(12)



VIII



W2		x...(1)
A1		x...(3)
ø7x50		



IX

E17





x...(2)

G36



3x13

x...(4)



X

E17



x...(1)

G36



3x13

x...(2)

