

MAJORKA 203

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓙ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**







Ⓟ **Instrukcja montażu**

Ⓡ **Инструкция по монтажу**

Ⓡ **Istruzioni di montaggio**



Ⓚ **Návod na montáž**

Ⓡ **Instrucțiunile de montaj**




**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Внимание – Atentie – Upozornenie – Dikkat**




PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.






WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	564	2000	16	1
2	581	2000	16	1
3	2150	585	16	1
4	2150	585	16	1
5	2024	518	16	1
7	100	812	16	1
8	70	992	16	1
9	70	2000	16	2
10	2080	504	3	4
11	498	992	16	1
12	500	992	16	3
13	1455	490	16	1
14	1455	490	16	1
16	2034	503	16	1
18	2034	503	23	1
19	250	986	16	2
20	200	450	16	2
21	200	450	16	2
22	180	934	16	2
23	458	950	3	2
24	70	2000	16	1





H7 x...(2)	L15 x...(1)	G4 4x16 x...(6)	G22 4x16 x...(2)
C15 Z35CL x...(6)	D15 x...(6)	K1 ø15x12 x...(26)	K5 x...(12)
M28 x...(4)	P4 x...(12)	G29 6x11 x...(8)	G4 4x16 x...(16)
G36 3x13 x...(28)	T3 1998mm x2	S17 x...(12)	P14 x...(1)
G38 6,3x16 x...(22)	F1 x...(12)	E17 x...(3)	S1 x...(2)
K19 x...(14)	T19 x...(1)	T5 x...(2)	T4 x...(2)
I12 x...(26)	S5 x...(2)	W4 x...(90)	G31 4x13 x...(8)
I17 x...(7)	A1 ø7x50 x...(7)	B1 ø8x35 x...(58)	S18 x...(4)
W2 x...(1)			



I

P4



x...(2)

S18




x...(2)

G36





3x13

x...(2)



II




K1



ø15x12

x...(6)

K5



x...(4)

B1










ø8x35


x...(24)



P4









x...(8)













G36  3x13 x...(1)	D15  x...(3)	H7  x...(2)
S18  x...(1)	K1  Ø15x12 x...(4)	B1  Ø8x35 x...(6)
		G29  6x11 x...(8)





IV


T3  1998mm x2	K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(12)	K5  x...(4)	G36  3x13 x...(10)	B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(12)
--	--	--	---	---



V







VII

K19
x...(14)


VIII

S17




x...(12)

S1





x...(2)







W4




x...(70)



$a=b$







IX



1

2



P14		G38	
	x...(1)	6,3x16	x...(2)
S5		F1	
	x...(2)		x...(12)

X x2

1

B1

A1

20

22

21

2

K5

19

B1

3



23

4

W4

H7

G36

5


G36



3x13


x...(8)

H7



x...(2)

K5



x...(4)

B1



ø8x35

x...(16)


A1



ø7x50

x...(4)

W2



x...(1)


K1



ø15x12

x...(4)

W4






x...(10)

XI



C15
Z35CL x...(6)

G4
4x16 x...(12)






XII

M28		x...(4)
G38		6,3x16 x...(16)
T19		x..(1)




XIII

G31  4x13 x...(8)	G38  6,3x16 x...(4)
	T5  x...(2)
	T4  x...(2)




XIV

L15




x...(1)

G13



4x25

x...(2)



XV


G22




4x16

x...(2)


L15



x...(1)




XVI



1







2



3



4




XVII

G4




4x16


x...(4)



1.




2.



XVIII

W2





x...(1)

A1



ø7x50

x...(3)



XIX

E17





x...(2)

G36



3x13

x...(4)



XX

E17






x...(1)

G36








3x13

x...(2)



XXI



XXII

