

MAJORKA 250

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓙ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**







Ⓟ **Instrukcja montażu**

Ⓡ **Инструкция по монтажу**

Ⓡ **Istruzioni di montaggio**

Ⓚ **Návod na montáž**

Ⓡ **Instrucțiunile de montaj**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL Czystczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.


NL Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

RO Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.



SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.




TR Lütfen sadece bir tuz beziyle veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.



WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE




No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	564	2468	16	1
2	581	2468	16	1
3	2150	585	16	1
4	2150	585	16	1
5	2024	518	16	1
6	2024	518	16	1
7	100	812	16	2
8	70	812	16	1
9	70	2468	16	2
10	2080	414	3	6
11	498	812	16	1
12	500	812	16	7
13	1455	400	16	1
14	1455	400	16	1
15	2034	412	16	1
16	2034	412	16	1
17	2034	412	23	1
18	2034	412	23	1
19	250	806	16	2
20	200	250	16	2
21	200	250	16	2
22	180	754	16	2
23	458	768	3	2
24	70	2468	16	1










G22
4x16 x...(4)



H7 x...(2)	K1 ø15x12 x...(32)	K5 x...(16)	L15 x...(2)	G22 4x16 x...(4)
C15 Z35CL x...(6)	D15 x...(6)	G4 4x16 x...(20)	G13 4x25 x...(4)	
M28 x...(8)	P4 x...(12)	G29 6x11 x...(8)	G38 6,3x16 x...(44)	G36 3x13 x...(32)
T3 2466mm x2	S17 x...(24)	P13 x...(1)	P14 x...(1)	F1 x...(28)
E17 x...(3)	S1 x...(3)	K19 x...(16)	T19 x...(2)	T5 x...(4)
I12 x...(32)	S5 x...(2)	W4 x...(120)	G31 4x13 x...(16)	T4 x...(4)
I17 x...(7)	A1 ø7x50 x...(7)	B1 ø8x35 x...(66)	S18 x...(4)	W2 x...(1)



I



II




K1



ø15x12

x...(8)

K5



x...(4)

B1




ø8x35

x...(26)




P4




x...(8)





x2




K5










K1













G36 3x13 x...(2)	D15 x...(6)	H7 x...(2)
S18 x...(2)	K1 Ø15x12 x...(8)	

B1 Ø8x35 x...(12)	G29 6x11 x...(8)
-------------------------	------------------------






IV


T3  2466mm x2	K1  Ø15x12 x...(12)	K5  x...(8)	G36  3x13 x...(14)	B1  Ø8x35 x...(12)
--	--	--	---	---






V



VI








IX

S17




x...(24)

S1










x...(3)



W4




x...(100)

 $a=b$ 


X





1



2




P13  x...(1)	P14  x...(1)	G38  6,3x16 x...(4)
	S5  x...(2)	F1  x...(28)

XI x2


1

B1


A1





2



3



4



5


G36



3x13


x...(8)

H7



x...(2)

K5



x...(4)

B1



ø8x35

x...(16)


A1



ø7x50

x...(4)

W2



x...(1)

K1



ø15x12

x...(4)


W4



x...(10)

XII


C15



Z35CL



x...(6)

G4





4x16


x...(12)




C15



G4






14





XIII

M28		x...(8)
G38		6,3x16 x...(32)
T19		x..(2)




XIV

G31  4x13 x...(16)	G38  6x16 x...(8)
	T5  x...(4)
	T4  x...(4)




XV

L15




x...(2)

G13






4x25

x...(4)




XVI

L15	
	x...(2)
G22	
4x16	x...(4)




XVII



1








2



3



4




XVIII

G4




4x16


x...(8)




1.




2.



XIX



W2




x...(1)

A1



ø7x50

x...(3)



XX

E17





x...(2)

G36



3x13

x...(4)



XXI

E17






x...(1)

G36








3x13

x...(2)



XXII



XXIII

