








GIRONA 140 AMBER 140





- Ⓒ **Assembly Instructions**
- Ⓒ **Instrukcja montażu**
- Ⓒ **Инструкция по монтажу**
- Ⓒ **Istruzioni di montaggio**
- Ⓒ **Návod na montáž**
- Ⓒ **Instrucțiuni de montaj**
- Ⓒ **Montageanleitung**
- Ⓒ **Handleiding voor de montage**
- Ⓒ **Montaj talimatı**
- Ⓒ **Notice de montage**
- Ⓒ **Montážní návod**
- Ⓒ **Szerelési útmutató**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**


PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.





WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
1	401	601	16	1	
2	401	601	16	1	
3	1963	400	16	1	
4	1963	400	16	1	
5	567	371	16	1	
6	567	371	16	1	
7	1978	292	2,5	2	
8	1957	562	16	1	



No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Colli
9	600	380	16	1	
10	1995	600	16	1	
11	418	379	16	1	
12	381	801	16	1	
13	578	412	16	1	
14	600	380	16	1	
15	1995	200	16	1	





		I7 ø18 x...(28)		E17 x...(2)	W4 x...(50)
S1 x...(1)	Q8 x...(1)		Q7 x...(3)	L6 x...(1)	
N15 M4x25 x...(5)	K1 ø15x12 x...(28)	K5 x...(16)	I9 ø13 x...(12)		
G36 3,5x13 x...(8)	A1 ø7x50 x...(14)	C15 Z35CL x...(6)	D15 x...(6)	F1 x...(4)	
K6 x...(6)	P4 x...(8)	B1 ø8x35 x...(25)	W2 x...(1)	G4 4x16 x...(12)	

I












B1
 $\varnothing 8 \times 35$ x...(12)



K5
 x...(12)

D15
 x...(4)



K1
 $\varnothing 15 \times 12$ x...(12)




II







III



IV



$a=b$




W4





x...(50)



S1




x...(1)



V











D15  x...(2)



K5  x...(4)

B1 
 $\varnothing 8 \times 35$ x...(13)


K1 
 $\varnothing 15 \times 12$ x...(4)






VI




VII




K1	
Ø15x12	x...(8)
K6	
	x...(4)






VIII



N15	
M4x25	x...(3)
Q7	
	x...(3)






IX

A1	
ø7x50	x...(6)
W2	
	x...(1)



X

K1  ø15x12 x...(4)	K6  x...(6)	W2  x...(1)	A1  ø7x50 x...(8)
--	---	---	---




XI

P4




x...(8)



XII

G4

C15



Z35CL




x...(6)

G4





4x16




x...(12)



XIII



Q8		x...(1)
N15		x...(2)
M4x25		x...(2)
I7		x...(28)
I9		x...(14)
F1		x...(4)



XIV

E17






x...(2)

G36



3,5x13

x...(4)



XV

