



PL -Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.

DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.

EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.

CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k nebezpečí použití.

SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštaláčnymi pokynmi výrobcu, inak môže existovať nebezpečenstvo použitia.


RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.

SRB- Instalaciju treba izvesti u skladu sa uputstvima za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od upotrebe.


HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.

HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.

lenart.






60 min




Company: „DIG-NET” LENART sp.j.
Mroczeń 65a, 63-611 Mroczeń
e-mail: info@dignet.eu
NIP:6191953919





















Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/
Potrebné nástroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok



PL - WYMIARY ELEMENTÓW.
 EN - THE DIMENSIONS OF THE ELEMENTS.
 DE - ABMESSUNGEN DER ELEMENTE.
 CZ - ROZMĚRY PRVKŮ.
 SK - ROZMERY PRVKOV.
 RU - РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ.
 SRB - DIMENZIJE ELEMENATA.
 HR - DIMENZIJE ELEMENATA.
 HU - A BÚTORELEMEK MÉRETEI.









01.01	817,5	282,0	28,0	1	1/1
01.02	817,5	282,0	28,0	1	1/1
03.11	1910,0	801,0	16,0	1	1/1
04.11	801,0	166,0	28,0	1	1/1
08.11	2006,0	168,0	16,0	1	1/1
08.12	2006,0	144,0	16,0	1	1/1
09.11	600,0	120,0	16,0	2	1/1
09.12	600,0	120,0	16,0	2	1/1
09.21	864,0	120,0	16,0	2	1/1
10.12	896,0	609,0	3,0	2	1/1
13.12	1910,0	282,0	16,0	1	1/1












Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
Please check the completeness of the fittings before assembly
Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой



Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
Prijemontáže proverite cjelovitost okova
Pre postavljanja proverite kompletnost okova
Kérjük, ellenőrizze a szerelvények teljességét a szerelés előtt










1

R22	W6 3,5x16
 3x	 6x







2








R22	W6 3,5x16	K2 8x30	TM1	M12 Ø15x12
 1x	 2x	 1x	 6x	 1x







3







4





5






6



7



8



9

K2


8x30

20x

M12

Ø15x12



16x







10

TM1






6x



11




12





13

ZS12 $\varnothing 18$
K-132
6x



14

ZS12 $\varnothing 18$
K-132
6x

15



ZS12 $\varnothing 18$
K-132
6x









16

UPO
2x







W32 3,5x27
4x





17





18





19





20







21



22



23



24

