





**POZYCJONOWANIE LISTEW
SKIRTING POSITIONING
ROCKPOSITIONIERUNG
MODERN 2**



Przed naklejeniem wyczyścić
powierzchnię
Clean the surfaces before sticking
Reinigen Sie die Oberflächen vor
dem Aufkleben



Listwa pozycjonująca
Positioning bar
Positionierungsstange